

**PIANO DI PREFATTIBILITA' EDILIZIA**

per la ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico e efficientamento energetico di fabbricato ex rurale, con destinazione residenziale.



Insediamento Rurale sito in via Bonacina n°5 - Correggio  
Foglio 19 - Mappale 2

**STATO DI FATTO**  
Prospecti - Sezioni

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA  
DELL'ARCHITETTO NORBERTO VACCARI.  
RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI VIETATA A NORMA DI LEGGE.  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO  
SENZA LA FIRMA ED IL CONSENSO DEL PROGETTISTA

Data Prima Emissione:	Eseguito da:	ID:
APRILE 2019	nvb	
REV. N°	DATA REV.	DESCRIZIONE MODIFICHE
1		
2		
3		
Progettista:	scala:	
Dott. Arch. NORBERTO VACCARI	1:100	
		
Firma:		
Timbro:		
Strutture:		
Firma:		
Timbro:		
Committente:		
Firma:		
Timbro:		
Consultore esperto		
 KlimaHaus®		
 CasaClima		

3



La mancanza dell'intonaco e della tinteggiatura, nel basso servizio, è da addebitare alla totale mancanza di manutenzione dello stesso.

PROSPETTO A-01




La mancanza dell'intonaco e della tinteggiatura, nel basso servizio, è da addebitare alla totale mancanza di manutenzione dello stesso.


PROSPETTO A-02




PROSPETTO A-04 EDIFICO PRINCIPALE



PROSPETTO A-03 BASSO SERVIZIO  
La mancanza dell'intonaco e della tinteggiatura, nel basso servizio, è da addebitare alla totale mancanza di manutenzione dello stesso.




SEZIONE S-01




SEZIONE S-02

N.B.:  
Per le cromie si rimanda alla documentazione fotografica  
in quanto la palette non è dotata di cromie veritieri



PROSPETTO A-06



PROSPETTO A-05  
La mancanza dell'intonaco e della tinteggiatura, nel basso servizio, è da addebitare alla totale mancanza di manutenzione dello stesso.